

## “INFORME PERICIAL”

### 1. DATOS GENERALES

EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA PUBLICA VIAL DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA EP-EMPROVIAL en Liquidación.
No EQUIPO	VOLQUETA UDTRUCKS- QSA1013
Nombre y Apellido de la o el Perito	Jorge A. Quiquintuña Ch.
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero Mecánico
No. de Calificación	2235927
Fecha de caducidad de la acreditación	10 de Febrero del 2025
Dirección de Contacto	Ofic. Cofanes y 12 de Febrero
Teléfono fijo de contacto	062810306
Teléfono celular de contacto	0999585322
Correo electrónico de contacto	<a href="mailto:Estructuras_jaqch@yahoo.es">Estructuras_jaqch@yahoo.es</a>

2. ANTECEDENTES, El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana tiene una extensión EP-EMPROVIAL en liquidación, la cual requiere evaluar maquinaria a su cargo.

La VOLQUETA marca UD TRUCKS de placas QSA1013 color AMARILLO se encuentra en las instalaciones de EP EMPROVIAL en Liquidación, km 8.5 vía a Guayusa cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.

### CARACTERISTICAS DE LA VOLQUETA

ITEM	DESCRIPCION
Placa	QSA-1013
Clase	VOLQUETA
Marca	UD TRUCKS
Modelo	CWB459HDLB-AC 12.5 2P 6X4 TM DIESEL
Tipo Carrocería	METALICA
Modelo	2014
Color	AMARILLO
Servicio	PARTICULAR
Operadora de Transporte	GADPO – EP EMPROVIAL
Numero de Disco	NO APLICA
No Motor	PF61830528
No Chasis	JNBCWB459EAH05885
País	Japón
Fecha Ultima de Revisión	25-02-2022
Combustible	DIESEL
CAPACIDAD INSTALADA	
Cilindraje	12503
Capacidad de pasajeros	3
Peso Bruto Vehicular	20 Ton
Capacidad de carga	12 m3

### 3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE,

La Ingeniería Mecánica se encarga de diseño, construcción y mantenimiento de máquinas, conocimientos que serán utilizados para visualizar las condiciones de las diferentes partes del vehículo.

La metodología a aplicar es la siguiente:

- Inspección del equipo
- Análisis de la posibilidad de reparación o chatarrización.
- En caso de reparación:
  - 3 Ofertas de equipos similares en el mercado on line
  - Presupuesto para reparación de equipo con el objetivo de estar en condiciones similares de las ofertas on line
  - Calculo de avalúo.

<b>ESTADO DE CONSERVACION DE LA VOLQUETA</b>		
<b>No</b>	<b>PARTES Y PIEZAS</b>	<b>ESTADO</b>
1	Chasis	BUENO
2	Motor	BUENO
3	Transmisión	BUENO
4	Caja	BUENO
5	Tanque de combustible.	BUENO
6	Corona	BUENO
7	Eje delantero	BUENO
8	Eje trasero	BUENO
9	Llanta de emergencia	MALO
10	Llantas (7 buenas y 4 regular)	REGULAR
11	Sistema de suspensión	BUENO
12	Sistema de dirección	REGULAR
13	Frenos.	BUENO
14	Batería	REGULAR
15	Sistema de elevaciones del balde	BUENO
16	Sistema de escape	REGULAR
17	Embrague	REGULAR
18	Faros y luces	BUENO
19	Parabrisas y accesorios	REGULAR
20	Cabina	BUENO
21	Sistema eléctrico	BUENO
22	Sistema de aire acondicionado	REGULAR
23	Sonido	BUENO
24	Mecanismo hidráulico de rebatimiento de cabina.	MALO
25	Estructura de carrocería	BUENO
26	Porta Batería	REGULAR
27	Pintura	MALO
28	Vidrios	BUENO
29	Puertas	BUENO
30	Espejos	BUENO

31	Luces	BUENO
32	Tolva	BUENO
33	Asientos	BUENO
34	Dormitorio chofer	REGULAR
35	Tablero	BUENO

#### 4. **CONCLUSIONES**

- a) Se ha inspeccionado el vehículo en forma integral todas sus partes (Anexo 03) adicional se ha considerado para esta pericia el informe del GADPO donde se manifiesta que “el motor encendió de manera normal sin ruidos extraños no presenta fugas ni falla a simple vista”,
- b) Se requiere realizar un mantenimiento y reparación del vehículo para coincidir con el estado del vehículo de las ofertas on line: Anexo 04 y 05
- c) No se ha calculado una depreciación del vehículo porque el objetivo es llegar a un precio actual similar al ofertado en el mercado on line Anexo 05
- d) Al no tener un precio on line en el país con vehículos de las mismas características del mismo año se ha considerado del año 2008 y 2009, valor que va a ser corregido con un factor para llegar al referencial del año 2014 que corresponde a este equipo. Anexo 05
- e) El factor por ajuste de negociación es de 5% que es normal en toda compra.
- f) El factor de ajuste por zona oriental se refiere a la desaprobación que tiene en el mercado los vehículos de la zona oriental que están sujetos a mayores esfuerzos y agentes corrosivos por la humedad, es de 5%
- g) El factor por parada de vehículo es considerado en este avalúo porque un vehículo se degenera más aceleradamente cuando está parado sin funcionamiento, es de 5%.
- h) El factor de rodaje por tener un rodaje superior a los 2 millones de km, es de 5%.

<b>VALOR COMERCIAL DE LA VOLQUETA</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
PROMEDIO MERCADO ON LINE 2008-2009 ANEXO 5	45000.00
PRECIO 2014 CORRECCION 5%/AÑO	$2250.00 \times 6 = 13500.00$
<i>PRECIO ON LINE CORREGIDO</i>	<i>58500.00</i>
PAGO ANT ANEXO 2	116.93
REPARACION Y MANTENIMIENTO ANEXO 4	12160.00
<b>TOTAL</b>	<b>46223.07</b>
<b>VALOR AJUSTADO AL MERCADO</b>	
FACTOR DE AJUSTE POR NEGOCIACION 5 %	2311.15
FACTOR DE AJUSE 5% POR ZONA ORIENTAL 5%	2311.15
FACTOR POR PARADA DE VEHICULO 5%	2311.15
FACTOR POR RODAJE DE VEHICULO 5%	2311.15
<b>AJUSTE A PRECIO DE VOLQUETA</b>	<b>9244.60</b>

<b>VALOR AJUSTADO AL MERCADO</b>	<b>36978.47</b>
----------------------------------	-----------------

Son TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 47/100 dólares americanos.

<b>VIDA UTIL PARA ACTIVAR EN LIBROS</b>	2 AÑOS
<b>DEPRECIACION</b>	50.00% anual
<b>TECNOLOGIA</b>	La volqueta tiene una tecnología antigua es decir el motor y mecanismos no son accionados por medio sensores o tecnología de punta.
<b>VIDA ECONOMICA</b>	4 años
<b>GRADO DE COMERCIALIZACION DEL EQUIPO</b>	60.00%

## 5. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,

### Anexo 01 DATOS DEL VEHICULO EN ANT

Placa <b>QSA1013</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Año de modelo</b>	<b>País</b>	<b>Total valores a pagar</b>
Último año de pago	UD TRUCKS	CWB459HDLB AC 12.5 2P 6X4 TM DIESEL	2014	JAPON	
					<b>Matrícula</b> USD \$116.93
					<b>A pagar: USD \$116.93</b>

RAMV o CPN	Cantón	Clase	Servicio
G01405493	LORETO	VOLQUETA	PARTICULAR

Cilindraje	Color 1	Color 2	Estado exoneración	Prohibido enajenar
12503				

Fecha caducidad matrícula	Fecha última matrícula	Fecha compra	Fecha matrícula anual
2028-04-30	2023-04-03	2014-11-10	2023-04-03

### ANEXO 02 OBLIGACIONES PENDIENTES

No	CONCEPTO	VALOR
1	ANT	116.93
2	MULTAS	0.00

## ANEXO 03 ESTADO DE PARTES Y PIEZAS DEL VEHICULO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA LATERAL DERECHA

	
<p>EJES POSTERIOR, AROS , LLANTAS, SUSPENSION</p>	<p>BATERIA, SERVOS, LLANTA DE EMERGENCIA</p>
	
<p>CABINA , TABLERO DE CONTROL</p>	<p>CABINA, INTERIOR Y EXTERIOR</p>

### ANEXO 4

<b>PRESUPUESTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO:</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR(DOLARES)</b>
TUBO DE ESCAPE	300.00
PINTURA TOTAL Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA	3000.00
LAVADO, ENGRASADO Y MANTENIMIENTO GENERAL	300.00
TAPICERIA CABINA	250.00
ABRILLANTAMIENTO CABINA	80.00
6 LLANTAS	2520.00
PULMONES	200.00
SECADOR DE AIRE	230.00
BUSTER	200.00
ZAPATAS	420.00
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE EMBRAGUE	80.00
REPARACION DE MECANISMOS HIDRAULICO DE REBATIMIENTO DE CABINA.	450.00
FILTROS	80.00

CAMBIO DE ACEITE	360.00
ENLAINADO DE CHUMACERA	240.00
LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	50.00
BATERIAS	400.00
ABC HIDRULICO Y MOTOR	500.00
ABC SISTEMA ELECTRICO	350.00
REPARACION DE CILINDRO DE TOLVA	350.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	800.00
VARIOS	1000.00
TOTAL	12160.00 USD

### ANEXO 05 PRECIO DE LA VOLQUETA MERCADO ON LINE

VENDO VOLQUETA NISSAN MULA AÑO 2009



U\$S 45.000 [OFERTAR](#)

**ROBERTO**  
Miembro desde 2019  
0 Seguidores  
[Seguir](#) [Ver anuncios del usuario](#)

[Contactar](#) [Llamar](#)

**TU LOGO**  
Tu Promoción.  
Tu Banner aquí. [Saber más](#)

VOLQUETA NISSAN 2008 NEGOCIABLE



U\$S 50.000

**Anónimo**  
Miembro desde  
0 Seguidores  
[Seguir](#)

[Contactar](#)

**TU LOGO**  
Tu Promoción.  
Tu Banner aquí.



Precio  
**\$ 40.000 USD**

☎ 09590 XXXXX [Ver Teléfono](#)  
Cuando llame diga que vio el número en Evisos

[Agregar a favoritos](#)

[Contactar por Whatsapp](#)

[Contacta al anunciante](#)

Anuncios

Anuncios relacionados

 Volqueta thomas  
[Consultar Precio](#)

6. **OTROS REQUISITOS,**  
No aplica
7. **INFORMACIÓN ADICIONAL,**  
En la prueba de funcionamiento del motor se ha considerado el informe del departamento de mecánica del GADPO en relación a la maquinaria evaluada..
- 8.- **DECLARACIÓN JURAMENTADA,** Es todo cuanto puedo informar luego de un estudio apegado a la verdad, imparcialidad y profesionalidad como perito calificado en el Consejo de la Judicatura del Ecuador asumo bajo juramento la no existencia de vicios expuestos en el presente informe por parcialidad.
- 9.- **FIRMA Y RÚBRICA,**

Atentamente,

Ing. Jorge A Quiquintuña Chamba.  
No Perito: 2235927  
CONSEJO DE LA JUDICATURA